



**Fot. nr 1.** Widok ogólny – układ komunikacyjny w obrębie mostu, wjazd drogi bocznej



**Fot. nr 2.** Uszkodzenia nawierzchni jezdni – deformacje (zapadliny), ślady wykonanych napraw



**Fot. nr 3.** Uszkodzenia nawierzchni bitumicznej jezdni na wjeździe drogi bocznej – prawie całkowita erozja, wykruszenia i ubytki



**Fot. nr 4.** Uszkodzenia płyty pomostowej – ubytki w strefie przykrawędziowej, spękania, wglębna korozja betonu. Uszkodzenia balustrady typu mechanicznego przez pojazdy samochodowe



**Fot. nr 5.** Widok od dolnej wody



**Fot. nr 6.** Widok od górnej wody, urządzenie obce – sieć tel. w stalowej rurze ochronnej



**Fot. nr 7.** Prawobrzeżny mur przyczółkowy od dolnej wody murowany z bloczków betonowych widoczne przy dnie lokalne ubytki materiału i spoin, korozja betonu



**Fot. nr 8.** Prawobrzeżny mur brzegowy od górnej wody.



**Fot. nr 9.** Ciek wodny od górnej wody



**Fot. nr 10.** Ciek wodny od dolnej wody